

Villa D'Almè li 10/05/2026

A: Comune di Val Brembilla

Cucina Padiglione Via Capodato

Oggetto: Manutenzione ordinaria gas cucina Padiglione

In data odierna sono stati effettuati controlli di funzionalità, sui componenti installati presso cucina Padiglione in Via Capodato, con sostituzione di alcuni componenti, valvole d'intercettazione DN ½ , flessibili mt 2 gas.

Sono state effettuate verifiche di funzionalità, tra cappa di aspirazione e compensazione aria (accensione) ed erogazione gas (apertura elettrovalvola) constatando la normale e giusta funzionalità, sia in accensione che in spegnimento.

Il punto gas (forno gas Kw 20) è stato rimosso e chiuso, a seguito della dismissione dello stesso, e sostituito con un forno elettrico.

I punti gas denominati polentiere, erano provvisti di flessibili in acciaio da mt 2 DN 1/2 , collegati ad una parte alle valvole gas, mentre dall'altra non erano collegati ad alcun apparecchio. Gli stessi sono stati rimossi e le valvole chiuse, con tappi di chiusura idonei (vedi foto allegata)

Si rende necessario effettuare controlli più ravvicinati presso il sito, essendo la cucina in discussione soggetta ad uso a più persone, o diverse società, pertanto il non corretto uso delle apparecchiature ed accessori, potrebbe essere oggetto di problematiche serie. Tengo rammentare che le manomissioni degli impianti, non sono consentite per legge.

Inoltre, sarebbe opportuno segnalare con appositi cartelli, che le pulizie dei locali vanno effettuate senza spostare i componenti installati, friggitrice, bollitori etc..

A disposizione per eventuali, cordialmente

Climaplan System S.a.s
di Imberti Marco & Co
Villa D'Almè (BG) 24018 Via Campius 13
Piva/CF 04736950185
Mob.3480013362-info@climaplansystem.it

Climaplan System Sas

